



ELEWACJA POŁUDNIOWA

- Legenda:
- zamurowanie

tynek

pozostałość po tynku

dachówka cała na dachu

dachówka uszkodzona lub jej brak na dachu

dachówka cała na murze

dachówka uszkodzona lub jej brak na murze

|   |  |  |  |  |            |
|---|--|--|--|--|------------|
| <b>ARTNOVA</b> PRP ART NOVA Sp. z o.o. <small>www.art-portal.pl</small> |  |  |  |  | Skala      |
| 16-07 ZIELONA GÓRA UL. STAN RYMER 19/11 TEL. 663264460                  |  |  |  |  | 1:100      |
| <b>KOSÓŁ POŚWIĘTCKI</b>   |  |  |  |  | Nr rysunku |
| LĘSZNO DOŁNE OFINA SP9807AWA woj. lubuskie                              |  |  |  |  | 5          |
| Adres obiektu:<br>dlaika nr 295 obręb 0011 Lęszno Dobre                 |  |  |  |  |            |
| Przedmiot rysunku:<br>Inne nazwisko                                     |  |  |  |  |            |
| Elewacja południowa. Inwentaryzacja                                     |  |  |  |  |            |
| mgr inż. arch. J.PIOTROWICZ   |  |  |  |  |            |
| Arch. 464/08 UW   |  |  |  |  |            |
| 07.10.2016r.  |  |  |  |  |            |
| mgr inż. R.SAŃCOWSKA  |  |  |  |  |            |
| 40  |  |  |  |  |            |
| 40  |  |  |  |  |            |