

Załącznik do zlecenia nr ZS. 83 . 2024



Foto 1- przód



Foto 2-lewy bok



Foto 3 – tabliczka znamionowa



Foto 4 – numer VIN

Stowarzyszenie Ekspertyznych
Techniki Samochodowej
& Racjonalizacji
Oddział w Zielonki Górze
ul. 25-go Stycznia 10, ul. Olsztyńska 10
tel. 80-433-96-04, 80-429-10-10 6216

1431
STOWARZYSZENIE PRZECIOZNAWCÓW TECHNIK
SAMOCHODOWE I RACJONALIZACJI
DROGOWEGO
Oddział w Zielonki Górze
inż. Tadeusz Zabczyński
CENTRUM PRZECIOZNAWCÓW
SAMOCHODOWY CCRS nr 23670

Załącznik do zlecenia nr ZS. 83 . 2024



Foto 5 – tył lewa strona



Foto 6 tył pojazdu



Foto 7 - tył pojazdu z prawej strony



Foto 8 – lusterko lewe sfoczone

Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Techniki Samochodowej
i Ruchu Drogowego
Oddział w Zielonej Górze
65-823 Zielona Góra, ul. Olsztyńska 19
tel. 68 453 56 34, NIP 825-10-19 658

1431
STOWARZYSZENIE RZECZOWNICÓW TECHNIK
SAMOCHODOWEJ TECHNIKI DROGOWEGO
ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
Inż. Tadeusz Zabełak
CERTYFIKOWANY RZECZOWNIKA
SAMOCHODOWY-EGR nr 238/20

Załącznik do zlecenia nr ZS. 83 . 2024



Foto 9 – uszkodzony zderzak tylny



Foto 10 – drzwi lewe



Foto 11 – tapicerka drzwi lewych



Foto 12 – koło kierownicy

Stowarzyszenie Rzeczników
Techniki Samochodowej
i Ruchu Drogowego
Oddział w Zielonej Górze
85-023 Zielona Góra, ul. Orlątka 10
tel. 68 453 56 34, NIP 929 10-10-656

STOWARZYSZENIE RZECZNIKÓW TECHNIK
SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
Oddział w Zielonej Górze
inż. Tadeusz Zdebełak
CERTYFIKOWANY RZECZNIKAWCA
SAL. SACHODOWY CCRS nr 236/20

Załącznik do zlecenia nr ZS. 83 . 2024



Foto 13 – popękana szyba czołowa



Foto 14 – odklejona podsufitka



Foto 15 – fotele przednie



Foto 16 – wykładzina podłogowa

Stowarzyszenie Rzeszowianów
Techniki Samochodowej
i Ruchu Drogowego
Odróżnił w Zielonej Górze
95-823 Zielona Góra, ul. Chłopców 10
tel: 68 453 56 34, NIP 929 10 10 65/6

1431
STOWARZYSZENIE RZESZOWIANÓW TECHNIK
SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
Odróżnił w Zielonej Górze
ul. Chłopców 10
CERTYFIKOWANY PRZECIOZNAWCA
SAMOCHODOWY OCENA nr 228620



Foto 17 – fotel kierowcy



Foto 18 – licznik – brak wskazania stanu kilometrów



Foto 19 – przetarty błotnik oraz zderzak tylny z lewej strony



Foto 20 – uszkodzony błotnik oraz zderzak przedni

Załącznik do zlecenia nr ZS. 83 . 2024



Foto 21- rozmiar oraz oznaczenie opony



Foto 22 – pokrywa komory silnika



Foto 23 – silnik – brak akumulatora



Foto 24- brak wykładziny pokrywy komory silnika

Stowarzyszenie Rzeczników
Techniki Samochodowej
i Ruchu Drogowego
Odział w Zielonej Górze
65-823 Zielona Góra, ul. Olimpijczyka 10
tel. 68 453 56 34, NIP 629 10 10 655

1431
STOWARZYSZENIE RZECZNIKÓW TECHNIKI
SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO
Odział w Zielonej Górze
mgr. / adw. Zdzisław
CESTYŃSKI / KAWY RZECZNIK
S.A. / K. S. / D. WY. C. C. R. S. nr 143120

Załącznik do zlecenia nr ZS. 83 . 2024



Foto 25 -skorodowana pokrywa komory bagażnika



Foto 26 – zabrudzona kanapa tylna



Foto 27 – lusterko prawe



Foto 28 błotnik przedni prawy oraz próg prawy

Załącznik do zlecenia nr ZS. 83 . 2024



Foto 29 – komora silnika



Foto 30 – przód pojazdu z lewej strony



Foto 31- bok lewy




Foto 32 – skorodowane poszycie drzwi oraz skorodowany próg drzwiowy

Stowarzyszenie Rzeźniczawców
Techniki Samochodowej
i Ruchu Drogowego
Oddział w Zielonej Górze
ul. 623 Żołnierzy Górze, ul. Obywatelska 10
tel. 68 453 56 34, NIP 929 10 10 656

STOWARZYSZENIE RZEŹNICZAWCÓW TECHNIC
SAMOCHODOWY I RUCHU DROGOWEGO
Oddział w Zielonej Górze
M. J. Jodczysz Złoteńiak
CERTYFIKOWANY RZECZOWNIK
SAMOCZYNOWY CCRS nr 236/20