

Temat: Opinia geotechniczna

Sporządził(a):
mgr Natalia Delažek

Adres: Witoszyn-Wymiarki

Sprawdził(a):
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miaższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr. spoiste	ID(n) gr. sypkie	Sonda dynamiczna SD10
			0,08		asfalt,					
			0,22		kostka granitowa,					
			0,7		Piasek drobny, żółtoszary	w				
Głębokość: 1,0										