

**Temat:** Opinia geotechniczna

Sporządził(a):  
mgr Natalia Delažek

Sprawdził(a):

dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
	1,70 Σ	0,5			Gleba piaszczysta,	w				
		1,2			Piasek drobny przew. piasek pylasty, żółtoszary	w				
		0,3			Pył piaszczysty, żółty	w	0,30			
Głębokość: 2,0										