

Temat: Opinia geotechniczna

Sporządził(a):
mgr Natalia Delązek

Adres: Witoszyn-Wymiarki

Sprawdził(a):

dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
			0,08		asfalt,					
			0,22		Nasyp budow.[tł],	w				
			0,2		Nasyp niekontr. piaszczysty,	w				
			0,5		Piasek drobny, szarozółty	w				
Głębokość: 1,0										