

Temat: Opinia geotechniczna

Sporządził(a):
mgr Natalia Delažek

Adres: Witoszyn-Wymiarki

Sprawdził(a):

dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL _L (n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
			0,1		asfalt,					
			0,2		Nasyp budow.[tł],	w				
			0,4		Nasyp niekontr. piaszczysty,	w				
			0,3		Piasek średni, żółtoszary	w				
Głębokość: 1,0										